







Návod Pánský holící strojek



NABÍJENÍ

1. Zatlačte spínač dolů a zavřete elektrické napájení – indikátor nabíjení svítí, což znamená, že se nabíjí. Po 8 hodinách je nabíjení ukončeno
2. Nabíjecí výkon: AC 220 - 240V, 50-60Hz 3W
3. Před nabíjením se ujistěte, že je napájení úplně vypnuto, což může ovlivnit trvanlivost baterie
4. Holící strojek lze po holení používat asi 7 dní.




POUŽITÍ

1. Sejměte kryt a zatlačte spínač nahoru. Jemně se dotkněte své pokožky a pomalu se pohybujte v růstu vousů. Pokud pevně natáhnete kůži, můžete vylepšit efekt. Jakmile je holení ukončeno, zatlačte spínač dolů a zakryjte jej krytem.
2. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 20 hodin nebo ovlivňuje životnost baterie, dokonce škodí vedení.

POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE

1. Otevřete zadní kryt a sejměte zastříhovač.
2. Jemně se zastříhovačem dotkněte pokožky v pravém úhlu.
3. Po použití zatlačte spínač dolů a zakryjte jej krytem.



ÚDRŽBA

Stiskněte spínač a sundejte kryt, otočte vnější nůž v protisměru hodin.ručiček a sundejte vnitřní nůž. Po vyčištění namontujte vnitřní a vnější frézu a zakryjte ji krytem.

